

**FICHE ARTICLE**

Date d'édition : Samedi 23 novembre 2024 (10:37).




 RÉFÉRENCE PRODUIT : **98668**

**DISCONNECTEUR  
SCUDO - FF à raccord  
union - A zone de  
pression réduite non  
contrôlable - Corps  
laiton - Pression maxi  
10 bar - Température  
65°C -**

**DISCONNECTEUR 1/2" SCUDO NF CA57315**
**Informations générales**

<b>Marque</b>	Thermador
<b>Dénomination</b>	<b>DISCONNECTEUR SCUDO - FF à raccord union - A zone de pression réduite non contrôlable - Corps laiton - Pression maxi 10 bar - Température 65°C - 940 - scudo ca 573 - avec préfiltre incorporé - Ø nominal 1/2" - Référence CA57315 THERMADOR [CA57315]</b>
<b>Référence fabricant</b>	CA57315
<b>Référence RICHARDSON</b>	98668.7
<b>Libellé</b>	DISCONNECTEUR 1/2" SCUDO NF CA57315

**Caractéristiques**

<b>Gamme</b>	SCUDO
<b>Marque</b>	Thermador
<b>Descriptif fournisseur</b>	Disconnecteurs SCUDO non contrôlable Thermador, NF. Avec raccords unions 1/2"F.  FF à raccord union - A zone de pression réduite non contrôlable - Corps laiton - Pression maxi 10 bar - Température 65°C -
<b>Ønominal</b>	1/2"

 Documents techniques [Fiche technique](#)



S.A.S. AU CAPITAL DE 15.300.000 € - 054 800 958 R.C.S MARSEILLE - SIEGE SOCIAL : 2 PLACE GANTES 13002 MARSEILLE

---